

VIN : KNAGU815GJ5253140 Идентификатор модели : OPTIMA(UF) Год выпуска : 2018 Двигатель : D 1.7 TCI-U2 Закрыть

Спецификация автомобиля Full Screen

№ ключа	<input type="text" value="Поиск"/>	PIN код	<input type="text" value="Поиск"/>
Код АСУ	D430	CLU код	5E40
Variant Code	<input type="text" value="Поиск"/> Click the 'Search' when you find no variant codes. You can find the codes on the variant code tables for each model.		
HV Battery Serial No.			
Дата производства	2018-02-27	Гарантия Дата начала	2018-06-21
№ двигателя	D4FD0H220701	Количество передач	M52UD105813
Цвет внутренней отделки	WК	Цвет кузова	SWP

№	Дата ремонта	Тип	Дилер	Номер рекламации	Код операции	Дефектная деталь	Пробег	С.код	С.код	Номер №
1	2020-01-16	W	C27VA 0636	C27VA0636 KM20000027 0	41200R00	4120020200	01118	[V81] При движении	[Z23] Причина в работе элемента	
2	2019-06-17	W	C27VA 0636	C27VA0636 KM19000565 0	54840R00	54840C1000	65902	[O83] По ухабистой дороге	[Z23] Причина в работе элемента	
3	2019-01-11	W	C27VA 0636	C27VA0636 KM19000038 0	31111R00	311113V900	36063	[O87] Во время работы	[Z23] Причина в работе элемента	
4	2018-10-21	W	C27VA 0636	C27VA0636 KM18000767 0	41200R00	4120020200	22027	[V84] При торможении / замедлении	[Z23] Причина в работе элемента	
5	2018-10-21	W	C27VA 0636	C27VA0636 KM18000767 0	41200R00	4120020200	22027	[V84] При торможении / замедлении	[Z23] Причина в работе элемента	

[Локальный TSB \(0 Article \)](#)

[Горячая линия дилера \(0 Article \)](#)

Закрыть

- 1) Комплект Сцепления – Замена
- 2) Стойка стабилизатора, переднего, правая - Замена
- 3) Топливный Насос – Замена
- 4) и 5) Комплект Сцепления – Замена