

Istoricul autovehiculului



Date autovehicul

Nr. ident. autovehicul	WVWZZZAUZFW122986	Următorul ITP	2021-05
Data de livrare:	2014-11-24	Următoarea verificare a noxelor	2022-01
Tip	5G16YY		

Istoric

Afiseaza 100 inregistrari pe pagina

▼

TOATE

GARANȚIE

ÎNȚREȚINERE

RECLAMAȚII

STORNO

VIZUALIZAREA COPIEI

Factura ▼

Termen preluare:

2021-05-20

Nr. km parcurși:

157344

Nr. comandă:

19006-C

Nr. factură.:

493_540734

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	00003000	Diagnose kosten intern	-	0000		0



VIZUALIZAREA COPIEI

Factura ▼

Termen preluare:
2021-05-20

Nr. km parcurși:
157344

Nr. comandă:
19006-B

Nr. factură.:
493_540733

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	00003000	Diagnose stellen geluid bij koude s	-	0000		0

Factura ▼

Termen preluare:
2021-05-20

Nr. km parcurși:
157344

Nr. comandă:
19006-A

Nr. factură.:
493_540732

Obs.
Garanție/culanță

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	00003000	Aanwijzingenplaatje aanbrengen	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	1EA010001	SIGN	1.00		OWN			0



Factura

Termen preluare:
2020-05-28

Nr. km parcurși:
126363

Nr. comandă:
17389-A

Nr. factură.:
185_508589

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	00003000	Diagnose stellen (één klacht)	-	0000		0
2	27068950	Baterie incarcat	-	0000		0
3	64541950	Motor macara demo si montat	-	0000		0
4	70591900	Tapiterie usa fata demo si montat	-	0000		0
5	00003000	draadbreek herstellen	-	0000		0
6	00003000	Toestemmingsnummer: 6306224	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	8W0959801	WINDO.MOT.	1.00		OWN			0



VIZUALIZAREA COPIEI

Reclamație ▼

Termen preluare:
2020-05-22

Nr. km parcurși:
0

Nr. comandă:
17389

BA-ID:

Reclamație client	Storing in Centrale deurvergrendeling. werkt niet altijd goed.
Codare client	
Constatare atelier service	
Codare atelier	
Piese de schimb reparații	



Factura

Termen preluare:
2020-01-23

Nr. km parcurși:
115419

Nr. comandă:
44518-A

Nr. factură.:
173_538927

Obs.
Întreținere

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	00003000	Service Pakket A	-	0000		0
2	00003000	Nieuwe APK	-	0000		0
3	00003000	band reparerren	-	0000		0
4	00003000	1) onderhoud uitvoeren (controleren	-	0000		0
5		Kleine Onderhoudsservice	-	0000		0
6	01040024	Service schimb ulei .	X	0000		0
7	00003000	Bijdrage in gebruikte hulpstoffen	-	0000		0
8	00003000	Bijdrage in afvalverwerkingskosten	-	0000		0
9		Apk	-	0000		0
10		Algemene periodieke keuring	-	0000		0
11	00003000	Afmeldkosten APK	-	0000		0
12	00003000	U heeft recht op Mobiliteitsgaranti	-	0000		0

Poziție piese



VIZUALIZAREA COPIEI

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	OSO 93000	Castrol olie 5W40 Magnatec	4.00		6			0
2	04E115561H	Oil filter	1.00		OWN			0
3	N 0138157	seal ring	1.00		OWN			0
4	N 90288901	Plug	1.00		OWN			0
5	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			0



Factura

Termen preluare:
2019-12-13

Nr. km parcurși:
115378

Nr. comandă:
38534-A

Nr. factură.:
219_527695

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	00003000	Montage 1 band	-	0000		0
2	00003000	TD Showroom uitvoeren	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	T22540180WCS5X	225/40 r18 92w cs-5 fr xl	1.00		6			0
2	H113	Verwijderingsbijdrage	1.00		6			0
3	H114	Wielgewicht	1.00		6			0
4	311601361	Valve	1.00		OWN			0



Factura

Termen preluare:
2019-10-30
Poziție piese

Nr. km parcurși:
106228

Nr. comandă:
12475-A

Nr. factură.:
237_615197

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	JZW915105C	Battery	1.00		OWN			0

Factura

Termen preluare:
2019-07-01
Poziție piese

Nr. km parcurși:
106228

Nr. comandă:
24070-A

Nr. factură.:
237_600277

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	5G0857521	Spiegeglas	1.00		OWN			0



Factura

Termen preluare:
2019-05-09

Nr. km parcurși:
100398

Nr. comandă:
17122-A

Nr. factură.:
237_594055

Obs.
Garanție/culanță

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1		HV-ACCU	-	0000		0
2		93C9 0099 WWO	-	0000		0
3		93035699 Behuizing van de hoogvolta	-	0000		0
4		Huurauto met kenteken: VW Polo aut	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	D 190000M2	ADHESIVE	2.00		OWN			0
2	D 355205A2	Bondagent	0.50		OWN			0
3	D 181450A2	Primer	0.05		OWN			0
4	D 329215M1	Konservier	0.04		OWN			0
5	5Q0201449AE	CLIP	2.00		OWN			0
6	N 90772601	Binder	3.00		OWN			0
7	N 0221469	Nut	2.00		OWN			0



#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
8	5Q0121809A	Sealing	1.00		OWN			0
9	1K0253115M	Seal	1.00		OWN			0
10	G 052150A2	Lith.greas	0.04		OWN			0
11	D 181220A1	Primer	1.00		OWN			0
12	D 00950025	APPLICATOR	3.00		OWN			0
13	D 00940104	Cleaner	0.04		OWN			0
14	D 469101A3	Adhesive	0.25		OWN			0
15	G 052000S0	DIST.WATER	30.00		OWN			0
16	G A13A8J50	Antivries	30.00		OWN			0
17	5Q0998844	Repair set	1.00		OWN			0
18	N 0221469	Nut	2.00		OWN			0
19	WHT002622	Bolt	2.00		OWN			0



Factura

Termen preluare:
2019-02-01

Nr. km parcurși:
94836

Nr. comandă:
47217-A

Nr. factură.:
116_460093

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1		Batterij	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	N 10437301	Battery	2.00		OWN			0

Factura

Termen preluare:
2018-10-24

Nr. km parcurși:
70388

Nr. comandă:
35045-A

Nr. factură.:
173_521088

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1		Voorinspectie Showroom	-	0000		0
2		Diagnose gebruikt voertuig	-	0000		0



Factura

Termen preluare:
2018-08-03

Nr. km parcurși:
81580

Nr. comandă:
27376-A

Nr. factură.:
116_453175

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1		Diagnose stellen (twee klachten)	-	0000		0
2	87341960	Compresor demo si montat	-	0000		0
3	10821900	Scut protectie motor demo si montat	-	0000		0
4	87031760	Agent racire golit si umplut	-	0000		0
5	93100000	Sisteme de inalta tensiune .	-	0000		0
6	01500000	Functie apelabila .	-	0000		0
7	27068950	Baterie incarcat	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	N 10261501	Fuse	1.00		OWN			0
2	5QE816803D	COMPRESSOR	1.00		OWN			0
3	4E0260749A	seal ring	1.00		OWN			0
4	8E0260749C	seal ring	1.00		OWN			0



VIZUALIZAREA COPIEI



Factura

Termen preluare:
2018-04-12

Nr. km parcurși:
73977

Nr. comandă:
16717-A

Nr. factură.:
30507420

Obs.
Întreținere

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1		aflevering via Sander Hiense	-	0000		0
2		Kleine onderhoudsservice	-	0000		0
3	01040024	Service schimb ulei .	X	0000		0
4		Bijdrage in afvalverwerkingskosten	-	0000		0
5		Bijdrage in gebruikte hulpstoffen	-	0000		0
6		Uitgebreide inspecties	-	0000		0
7	01390050	Inspectie sv. extinsa .	X	0000		0
8		Contract nummer 46887	-	0000		0
9		Onderhoud klein uitvoeren	-	0000		0
10		4 zomerbanden monteren	-	0000		0
11		Montage 4 banden	-	0000		0
12		Aftanken auto (aflevering)	-	0000		0

Poziție piese



VIZUALIZAREA COPIEI

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	OSO 93000	Castrol olie 5W40 Magnatec	4.00		6			0
2	04E115561H	Oil filter	1.00		OWN			0
3	N 0138157	seal ring	1.00		OWN			0
4	N 90288901	Plug	1.00		OWN			0
5	T22540180YPR6X	225/40 r18 92y prem.6 fr xl	4.00		6			0
6	H113	Verwijderingsbijdrage	4.00		6			0
7	H114	Wielgewicht	4.00		6			0
8	311601361	Valve	4.00		OWN			0

Factura

Termen preluare:
2017-12-20

Nr. km parcurși:
70388

Nr. comandă:
29162-A

Nr. factură.:
20508798

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1		geen mob klant is hiernaartoe komen	-	0000		0



Factura

Termen preluare:
2017-09-22

Nr. km parcurși:
66359

Nr. comandă:
21818-D

Nr. factură.:
20505099

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1		93B7 - LAADSTEKKER GTE	-	0000		0
2		Montage 4 banden	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	H113	Verwijderingsbijdrage	4.00		6			0
2	H114	Wielgewicht	4.00		6			0
3	311601361	Valve	4.00		OWN			0
4	T22540180YPR6X	225/40 r18 92y prem.6 fr xl	4.00		6			0
5	H112	Hulpmateriaal	1.00		6			0



Factura

Termen preluare:
2017-09-22

Nr. km parcurși:
66359

Nr. comandă:
21818-B

Nr. factură.:
20505098

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1		Montage 4 banden	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	H113	Verwijderingsbijdrage	4.00		6			0
2	H114	Wielgewicht	4.00		6			0
3	T22540180YPR6X	225/40 r18 92y prem.6 fr xl	4.00		6			0
4	311601361	Valve	4.00		OWN			0
5	H112	Hulpmateriaal	1.00		6			0



VIZUALIZAREA COPIEI

Factura ▼

Termen preluare:
2017-09-18

Nr. km parcurși:
66359

Nr. comandă:
21818-A

Nr. factură.:
20504868

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1		93B7 - LAADSTEKKER GTE	-	0000		0

Reclamație ▼

Termen preluare:
2017-05-01

Nr. km parcurși:
57414

Nr. comandă:
173301120

BA-ID:

Reclamație client	lv portierraam reageerd niet altijd
Codare client	
Constatare atelier service	
Codare atelier	
Piese de schimb reparații	5g0-959-857-cw-z4



VIZUALIZAREA COPIEI

Factura

Termen preluare:
2017-05-01

Nr. km parcurși:
57414

Nr. comandă:
173301120

Nr. factură.:
5820398W

Obs.
Garanție/culanță

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	TETETETE	93542499 Bescherming op laadsteker	-	0000		0
2	TETETETE	93542399 Bescherming op de laadstek	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	000010006	Sticker	1.00		OWN			0
2	12E971874	Seal	2.00		OWN			0



VIZUALIZAREA COPIEI

Factura

Termen preluare:
2017-05-01

Nr. km parcurși:
57414

Nr. comandă:
173301120

Nr. factură.:
5820398G

Obs.
Garanție/culanță

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	70591900	Tapiterie usa fata demo si montat	-	0000		0
2	66531950	Suport intrerupator demo si montat	-	0000		0
3	64581950	Intrerupator macara demo si montat	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	5G0959857C WZU	SCHALTER	1.00		OWN			0



Factura ▼

Termen preluare:
2017-05-01

Nr. km parcurși:
57414

Nr. comandă:
173301120

Nr. factură.:
5820398

Obs.
Întreținere

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	10821900	Scut protectie motor demo si montat	-	0000		0
2	34015572	Ulei cutie inlocuit	-	0000		0
3	85181950	Filtru praf si polen demo si montat	-	0000		0
4	28705665	Bujii inlocuit	-	0000		0
5	01030024	Inspectie incl.schimb ulei .	X	0000		0
6	01012MV3	Bijdrage in afvalverwerkingskosten	-	0000		0
7	010KLMV3	Bijdrage in gebruikte hulpstoffen	-	0000		0
8	92431900	Lamela stergator spate demo si mont	-	0000		0
9	92272050	Lamele stergator demo si montat	-	0000		0
10	TETETETE	Actie: 93B7 Cr: 01 02	-	0000		0
11	01390050	Inspectie sv. extinsa .	X	0000		0
12	91231900	Pachet MultiMedia demo si montat	-	0000		0
13	27068950	Baterie incarcat	-	0000		0
14	TETETETE	01500000 Interactieve functie . 50	-	0000		0



#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
15	TETETETE	Klokdatum: 02-05-2017 Merkcode: HL	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	04E115561H	Oil filter	1.00		OWN			0
2	04E905612C	Spark plug	4.00		OWN			0
3	0DD321363A	Oil pipe	1.00		OWN			0
4	5G1998002	WIP. BLADE	1.00		OWN			0
5	5G6955427C	WIP. BLADE	1.00		OWN			0
6	5Q0819653	Dust filt.	1.00		OWN			0
7	G 052182A2	Oil	7.00		OWN			0
8	N 0138132	seal ring	2.00		OWN			0
9	N 0138157	seal ring	1.00		OWN			0
10	N 0438092	seal ring	2.00		OWN			0
11	N 10637901	Screw	1.00		OWN			0
12	N 90288901	Plug	1.00		OWN			0
13	DSO 93000	Olie 505.01 5W40	4.00		6			0



VIZUALIZAREA COPIEI

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
14	ZG 3377116	Ruitenvloeistof -60 0,5L	2.00		OWN			0

Reclamație ▼

Termen preluare:
2016-04-21

Nr. km parcurși:
35468

Nr. comandă:
173288204

BA-ID:

Reclamație client	storing in motor regelapparaat
Codare client	
Constatare atelier service	[2039450/4 Motor: storingmelding uitlaatgascontrolesysteem brandt, storingopslag P188A00/ P26A300, slecht verwarmingsvermogen]
Codare atelier	Reparație conform TPI
Piese de schimb reparații	



VIZUALIZAREA COPIEI

Reclamație ▼

Termen preluare:
2016-04-21

Nr. km parcurși:
35468

Nr. comandă:
173288204

BA-ID:

Reclamație client	navigatiescherm is soms zwart
Codare client	
Constatare atelier service	[2039774/3 Elektra: Discover Pro: verschillende klachten over het apparaat]
Codare atelier	Reparație conform TPI
Piese de schimb reparații	



Factura

Termen preluare:
2016-04-21

Nr. km parcurși:
35468

Nr. comandă:
173288204

Nr. factură.:
5808156W

Obs.
Garanție/culanță

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	TETETETE	20445699 Vervangen brandstofleiding	-	0000		0
2	27068950	Baterie incarcat	-	0000		0
3	27068950	Baterie incarcat	-	0000		0
4	TETETETE	91324199 Radio navigatie-eenheid re	-	0000		0
5	TETETETE	01510000 Software-updates . 48 TE 9	-	0000		0
6	TETETETE	01500000 Interactieve functie . 47	-	0000		0
7	TETETETE	01500000 Interactieve functie . 47	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	000010006	Sticker	1.00		OWN			0
2	5Q0201079F	Fuel line	1.00		OWN			0



Factura

Termen preluare:
2016-04-21

Nr. km parcurși:
35468

Nr. comandă:
173288204

Nr. factură.:
5808156

Obs.
Întreținere

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	01030024	Inspectie incl.schimb ulei .	X	0000		0
2	01012MV3	Bijdrage in afvalverwerkingskosten	-	0000		0
3	010KLMV3	Bijdrage in gebruikte hulpstoffen	-	0000		0
4	92272050	Lamele stergator demo si montat	-	0000		0
5	TETETETE	Actie: 93B3 Cr: 01 03	-	0000		0
6	TETETETE	Wassen en stofzuigen	-	0000		0
7	TETETETE	TPI: 2039450/4 Schade: 2470/0202	-	0000		0
8	TETETETE	TPI: 2039774/3 Schade: 9111/0202	-	0000		0
9	TETETETE	Klok 3-5 KLID 74987644 navigatie KL	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	04E115561H	Oil filter	1.00		OWN			0
2	5G1998002	WIP. BLADE	1.00		OWN			0



VIZUALIZAREA COPIEI

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
3	5Q0121809A	Sealing	1.00		OWN			0
4	N 0138157	afdichtring	1.00		OWN			0
5	N 90288901	Bout	1.00		OWN			0
6	DSO 93000	Olie 505.01 5W40	4.00		6			0
7	ZG 3377116	Ruitenvloeistof -60 0,5L	4.00		OWN			0

Factura

Termen preluare:
2015-08-25

Nr. km parcurși:
22965

Nr. comandă:
173280473

Nr. factură.:
5800293

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	TETETETE	Laadsysteem incl. laadkabel control	-	0000		0
2	TETETETE	01500000 Interactieve functie .	-	0000		0
3	27060100	Baterie verificat	-	0000		0
4	27068950	Baterie incarcat	-	0000		0



VIZUALIZAREA COPIEI

Factura ▼

Termen preluare:
2015-07-27

Nr. km parcurși:
17900

Nr. comandă:
173279670

Nr. factură.:
5799508

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	071500ZC	Zomercheck uitgevoerd	-	0000		0

Reclamație ▼

Termen preluare:
2015-06-01

Nr. km parcurși:
17588

Nr. comandă:
277852

BA-ID:

Reclamație client	Auto trilt vanaf 60-70 km/u vooral met gasgeven
Codare client	
Constatare atelier service	
Codare atelier	
Piese de schimb reparații	aan-dri-jfa-ss-en



VIZUALIZAREA COPIEI

Reclamație ▼

Termen preluare:
2015-06-01Nr. km parcursi:
17588Nr. comandă:
277852

BA-ID:

Reclamație
client

airco werkt niet

Codare client

Constatare
atelier
service

Goedenmiddag, zie klacht klant. Airco paneel tijd geleden al vv. Nu ac toets niet te bedienen, lampje gaat niet aan. knop reageert wel bij Clima off gaat deze wel aan bij indrukken AC. storing: 1e inloop niet uitgevoerd. Bij test gaat heel even lampje AC aan en blower omhoog daarna gebeurt er niks en storing blijft. software actueel, opnieuw coderen, basisafstelling al geprobeert. Paneel uit nieuwe GTE gepakt nu werkt toets wel en koelt systeem. na paneel basisafstellig, coderen en 1e inloop gedaan te hebben werkt het niet meer. Nieuw paneel terug gezet in nieuwe auto deze werkt nu ook niet meer. Met 2 verschillende laptops geprobeerd 1e inloop uit te voeren maar lukt niet, vermoedelijk zit hier het probleem in? Kunnen jullie ons hierbij helpen? Mvg Bart

Codare
atelierPiese de
schimb
reparații



VIZUALIZAREA COPIEI

Reclamație ▼

Termen preluare:
2015-06-01

Nr. km parcurși:
17588

Nr. comandă:
277852

BA-ID:

Reclamație client	Handrem gaat erop bij auto in R stand zetten.
Codare client	
Constatare atelier service	neit geconstateerd
Codare atelier	
Piese de schimb reparații	nie-ts---



VIZUALIZAREA COPIEI

Factura

Termen preluare:
2015-05-26

Nr. km parcurși:
17588

Nr. comandă:
173277852

Nr. factură.:
5798078W

Obs.
Garanție/culanță

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	40412000	Planetara demo si montat	-	0000		0
2	TETETETE	01500000 Interactieve functie . 148	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	5Q0407761TX	Driveshaft	1.00		OWN			0
2	5Q0407762SX	Driveshaft	1.00		OWN			0
3	WHT005437	Bolt	2.00		OWN			0



Factura

Termen preluare:

2015-05-26

Nr. km parcurși:

17588

Nr. comandă:

173277852

Nr. factură.:

5798078

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	TETETETE	01210000 Proefrit . 30 te	-	0000		0
2	87041900	Actionare demo si montat	-	0000		0
3	TETETETE	01210000 Proefrit . 50 te	-	0000		0
4	46020100	Eficacitate franare verificat	-	0000		0
5	40411900	Planetara demo si montat	-	0000		0
6	87041900	Actionare demo si montat	-	0000		0
7	TETETETE	Klokdatum: 02-06-2015 Merckode: WWO	-	0000		0



VIZUALIZAREA COPIEI

Reclamație ▼

Termen preluare:
2015-05-19

Nr. km parcurși:
16023

Nr. comandă:
276933

BA-ID:

Reclamație client	kachel wordt automatisch warm
Codare client	
Constatare atelier service	
Codare atelier	
Piese de schimb reparații	

Reclamație ▼

Termen preluare:
2015-05-19

Nr. km parcurși:
16023

Nr. comandă:
276933

BA-ID:

Reclamație client	stoel kraakt
Codare client	
Constatare atelier service	
Codare atelier	
Piese de schimb reparații	



VIZUALIZAREA COPIEI

Reclamație ▼

Termen preluare:
2015-05-19

Nr. km parcurși:
16023

Nr. comandă:
276933

BA-ID:

Reclamație client	rechts achter portier kraakt
Codare client	
Constatare atelier service	
Codare atelier	
Piese de schimb reparații	



VIZUALIZAREA COPIEI

Factura

Termen preluare:
2015-04-20

Nr. km parcurși:
17588

Nr. comandă:
173276933

Nr. factură.:
5798417W

Obs.
Garanție/culanță

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	58641900	Garnitura exteriora usa spate d+m	-	0000		0
2	72011900	Scaun fata demo si montat	-	0000		0
3	69241950	Inchizator centura demo si montat	-	0000		0
4	87041900	Actionare demo si montat	-	0000		0
5	TETETETE	01500000 Interactieve functie . 63	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	5G6839700D	Door seal	1.00		OWN			0
2	5GE907044ACWZU	CONTROLS	1.00		OWN			0



Factura

Termen preluare:
2015-04-20

Nr. km parcurși:
17588

Nr. comandă:
173276933

Nr. factură.:
5798417

Obs.
Întreținere

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	TETETETE	01500000 Interactieve functie . 31	-	0000		0
2	44059403	Roti echilibrat	-	0000		0
3	01040024	Service schimb ulei .	X	0000		0
4	01012MIL	Milieutoeslag	X	0000		0
5	TETETETE	Wassen en stofzuigen	-	0000		0
6	TETETETE	Diss: 65368911 653369017	-	0000		0
7	TETETETE	KlokdATUM: 19-05-2015 Merckode: 5G6	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	04E115561H	Oil filter	1.00		OWN			0
2	N 90813202	afsluitplug met afdichtring	1.00		OWN			0
3	DSO 93000	Olie 505.01 5W40	4.00		6			0
4	ZG 3377116	Ruitenvloeistof -60 0,5L	2.00		OWN			0



Factura

Termen preluare:
2015-04-20

Nr. km parcurși:
17588

Nr. comandă:
173276933

Nr. factură.:
5797350W

Obs.
Garanție/culanță

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	58641900	Garnitura exteriora usa spate d+m	-	0000		0
2	72011900	Scaun fata demo si montat	-	0000		0
3	69241950	Inchizator centura demo si montat	-	0000		0
4	87041900	Actionare demo si montat	-	0000		0
5	TETETETE	01500000 Interactieve functie . 63	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	5G6839700D	Door seal	1.00		OWN			0
2	5GE907044ACWZU	CONTROLS	1.00		OWN			0



Factura

Termen preluare:
2015-04-20

Nr. km parcurși:
17588

Nr. comandă:
173276933

Nr. factură.:
5797350

Obs.
Întreținere

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	TETETETE	01500000 Interactieve functie . 31	-	0000		0
2	44059403	Roti echilibrat	-	0000		0
3	01040024	Service schimb ulei .	X	0000		0
4	01012MIL	Milieutoeslag	X	0000		0
5	TETETETE	Wassen en stofzuigen	-	0000		0
6	TETETETE	Diss: 65368911 653369017	-	0000		0
7	TETETETE	KlokdATUM: 19-05-2015 Merckode: 5G6	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	04E115561H	Oil filter	1.00		OWN			0
2	N 90813202	afsluitplug met afdichtring	1.00		OWN			0
3	DSO 93000	Olie 505.01 5W40	4.00		6			0
4	ZG 3377116	Ruitenvloeistof -60 0,5L	2.00		OWN			0



Factura ▼

Termen preluare:
2015-02-23

Nr. km parcurși:
6457

Nr. comandă:
173275034

Nr. factură.:
5794815

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	TETETETE	Berijder moet factuur zelf indienen	-	0000		0

Reclamație ▼

Termen preluare:
2015-02-11

Nr. km parcurși:
6457

Nr. comandă:
32002237

BA-ID:

Reclamație client	Vozidlo nelze nastartovat - závada na vysokonapěťovém systému
Codare client	
Constatare atelier service	Doplnění G13 + kontrola obou soustav chladící kapaliny
Codare atelier	
Piese de schimb reparații	



Factura

Termen preluare:
2015-02-11

Nr. km parcurși:
6457

Nr. comandă:
32002237

Nr. factură.:
5151000213

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	19010100	Sistem racire verificat	-	0000		0
2	10821999	Kryt odhlucnovaci d+n	-	0000		0
3	01500000	Functie apelabila .	-	0000		0
4	01830099	zkusebni jizda	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	G 013A8JM8	COOLANT	0.01		OWN	02		0



Reclamație ▼

Termen preluare:
2015-01-29

Nr. km parcurși:
5411

Nr. comandă:
274361

BA-ID:

Reclamație client	Storingslampje brandt en geen aandrijving.
Codare client	
Constatare atelier service	Goedemiddag, zie klacht van klant. Er is af en toe geen elektrische aandrijving. Storingen uitgelezen en gewist. Daarna klacht zelf ervaren. Na starten kon ik niet weggrijden ivm geen aandrijving. Opnieuw gestart toen wel aandrijving. Na proefrit wederom storingen uitgelezen. P050600: NullastregelingToerental onder voorgeschreven waarde in 02 komt terug. Graag reperatie advies hierover. Met vriendelijke groet, Ozkan Sarioglu
Codare atelier	
Piese de schimb reparații	bak----



Factura

Termen preluare:
2015-01-28

Nr. km parcurși:
6457

Nr. comandă:
173274361

Nr. factură.:
5795294W

Obs.
Garanție/culanță

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	34355550	Cutie viteza inlocuit	-	0000		0
2	10851925	Motor cu cutie viteze demo si monta	-	0000		0
3	27068950	Baterie incarcat	-	0000		0
4	93100020	Decupl.sist.HV de sub tens .	-	0000		0
5	34352950	Cutie viteza curatat	-	0000		0
6	TETETETE	01500000 Interactieve functie . 181	-	0000		0
7	TETETETE	01500000 Interactieve functie . 16	-	0000		0
8	TETETETE	01500000 Interactieve functie . 118	-	0000		0
9	92252000	Brate stergator demo si montat	-	0000		0
10	66442050	Bandou reflector demo si montat	-	0000		0
11	19621979	Furtun antigel demo si montat	-	0000		0
12	TETETETE	19381799 Koelvloeistof vervangen Ho	-	0000		0
13	19381775	Antigel golit si umplut	-	0000		0
14	TETETETE	34352799 Versnellingsbak compleet l	-	0000		0



Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	04E103925F	Cover	1.00		OWN			0
2	0DD300045H 00D	Gearbox	1.00		OWN			0
3	12E998152	Repair kit	1.00		OWN			0
4	5Q0121809	Sealing	1.00		OWN			0
5	5Q0121809	Sealing	1.00		OWN			0

Factura

Termen preluare:

2015-01-28

Nr. km parcurși:

6457

Nr. comandă:

173274361

Nr. factură.:

5795294

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	TETETETE	01500000 Interactieve functie . 29	-	0000		0
2	TETETETE	Wassen en stofzuigen	-	0000		0
3	TETETETE	01210000 Proefrit .	-	0000		0



Factura

Termen preluare:
2014-11-18

Nr. km parcurși:
1

Nr. comandă:
114277937

Nr. factură.:
1590998

Poziție de operație

#	Numărul	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	TETETETE	Afleveringsservice nieuw Volkswagen	-	0000		0

Poziție piese

#	Numărul	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	D-CA000020	N.b.plaathouder	2.00		6			0
2	G 50450700000	LONGLIFE 3 OLIE	0.50		OWN			0
3	KV G12PLS	koelvloeistof long life G13	0.50		OWN			0
4	RV 000001	ruitensproeiervloeistof	1.00		OWN			0
5	ZB 5G0270 005	MATTENSET VELOURS	1.00		OWN			0
6	ZC 000250LS007	Kent.plaat geel	2.00		OWN			0

Afisate de la 1 la 47 din 47 inregistrari (filtrate dintr-un total de 48 inregistrari)

